

1.4 Technický stav vozidla RZ: 1BT 8354 zjištěn

Prohlídkou	základní	Teplota	13°C
Zkušební jízdou	informativní	Vozidlo poškozeno	ANO
Datum a místo prohlídky	24.09. 2018, Kolín	Stav počítadla ujeté vzdálenosti	39 554 km
Datum a místo zkušební jízdy	24.09. 2018, Kolín	Stabilita vozidla v přímé jízdě	stabilní
Stav vozovky, atmosférické podmínky	polojasno	-při brzdění provozní brzdou	stabilní

1.5 Technický stav skupin vozidla BMW 540i XDrive VIN : WBAJB51080WB98639

Vozidlo bylo v době prohlídky z důvodu poškození omezeně pojízdné.

Motor + spojka

Motor funkční, start dobrý. Motorový prostor nelze vizuálně posoudit, poškozená kapota motoru. Výkon motoru nelze objektivně posoudit. Zjevné vady nezjištěny. Doporučena kontrola.

Převodovka

Automatická – funkční. Funkčnost ve všech režimech nelze objektivně posoudit. Doporučena kontrola.

Rozvodovka, přídatné převody, kloubové hřídele

Pohon 4x4 funkční. Dále běžné provozní opotřebení.

Přední náprava + mech. řízení

Běžné provozní vůle v uložení. Běžné provozní vůle v kulových čepích a čepích řízení. Snížená účinnost per a tlumičů pérování. Odřené ALU disky kol. Poškozený plášť PP pneumatiky – boule.

Zadní náprava

Běžné provozní vůle v uložení. Snížená účinnost per a tlumičů pérování. Odřené ALU disky kol.

Brzdový systém

Provozní brzda funkční, účinek dobrý. Parkovací brzda funkční (elektromechanická)

Skříň karoserie

Karoserie poškozená, běžně provozně opotřebovaná, běžná provozní poškození a vady laku. Kapota motoru, poškozené, deformovaná, poškozený zámek, nelze otevřít.

Příslušenství a výbava karoserie

Interiér běžně opotřebovaný a znečištěný. Klimatizace v době prohlídky funkční. Čelní sklo, praskliny v L horní části, doporučena výměna. Nárazníky, běžné provozní oděrky.