

#### 1.4 Technický stav vozidla RZ: 1BK 7202 zjištěn

Prohlídkou	základní	Teplota	15°C
Zkušební jízdou	informativní	Vozidlo poškozeno	NE
Datum a místo prohlídky	22.10. 2018, Kolín	Stav počítadla ujeté vzdálenosti	77 456 km
Datum a místo zkušební jízdy	22.10. 2018, Kolín	Stabilita vozidla v přímé jízdě	stabilní
Stav vozovky, atmosférické podmínky	polojasno	-při brzdění provozní brzdou	stabilní

#### 1.5 Technický stav skupin vozidla Fiat Doblo 1.4i VIN : ZFA26300006C98321

Předmětné vozidlo bylo v době prohlídky pojízdné.

##### **Motor + spojka**

Motor funkční, start velmi obtížný cca 10x opakovaný, proveden za pomoci náhradního zdroje, vadný akumulátor. Výkon motoru odpovídá typu. Povrchová koroze výfukového potrubí. Dále běžné provozní opotřebení. Nutná kontrola, případně oprava.

Spojka, funkční, záběr plynulý, zdvih pedálu v normě.

##### **Převodovka**

Řazení rychlostních stupňů funkční, dobré. Dále běžné provozní opotřebení skupiny.

##### **Rozvodovka, přídatné převody, kloubové hřídele**

Běžné provozní opotřebení skupiny.

##### **Přední náprava + mech. řízení**

Běžné provozní vůle v uložení. Běžné provozní vůle v kulových čepích a čepích řízení. Snížená účinnost per a tlumičů pérování. Běžné provozní opotřebení ocelových disků kol.

##### **Zadní náprava**

Běžné provozní vůle v uložení. Snížená účinnost per a tlumičů pérování. Běžné provozní opotřebení ocelových disků kol.

##### **Brzdový systém**

Provozní brzda funkční, účinek dobrý. Parkovací brzda funkční, účinek dobrý.

##### **Skříň karoserie**

Karoserie běžně provozně opotřebovaná, běžná provozní poškození a vady laku, opotřebení odpovídající účelu používání. P bok, povrchové škrábance. Nákladový prostor běžně opotřebovaný.

##### **Příslušenství a výbava karoserie**

Interiér běžně opotřebovaný a znečištěný. Klimatizace v době prohlídky funkční. Čelní sklo, prasklina v P horním rohu. Nárazníky, běžné provozní oděrky.