

#### 1.4 Technický stav vozidla RZ: 3SC 2424 zjištěn

Prohlídkou	základní	Teplota	6°C
Zkušební jízdou	informativní	Vozidlo poškozeno	NE
Datum a místo prohlídky	22.10. 2018, Kolín	Stav počítadla ujeté vzdálenosti	68 320 km
Datum a místo zkušební jízdy	22.10. 2018, Kolín	Stabilita vozidla v přímé jízdě	stabilní
Stav vozovky, atmosférické podmínky	polojasno	-při brzdění provozní brzdou	stabilní

#### 1.5 Technický stav skupin vozidla BMW 428i XDrive Cabrio VIN : WBA3V51010P816679

Vozidlo bylo v době prohlídky pojízdné.

##### **Motor + spojka**

Motor funkční, start dobrý. Výkon motoru odpovídá typu. Povrchová koroze výfukového potrubí. Dále běžné provozní opotřebení skupiny.

##### **Převodovka**

Automatická. Řazení rychlostních stupňů ve všech režimech funkční, dobré. Dále běžné provozní opotřebení skupiny.

##### **Rozvodovka, přídatné převody, kloubové hřídele**

Pohon 4x4 funkční. Dále běžné provozní opotřebení.

##### **Přední náprava + mech. řízení**

Běžné provozní vůle v uložení. Běžné provozní vůle v kulových čepích a čepích řízení. Snížená účinnost per a tlumičů pérování. Odřený PP ALU disk kola. Poškozený plášť PP pneumatiky.

##### **Zadní náprava**

Běžné provozní vůle v uložení. Snížená účinnost per a tlumičů pérování. Odřený PZ ALU disk kola.

##### **Brzdový systém**

Provozní brzda funkční, účinek dobrý. Parkovací brzda funkční, účinek dobrý.

##### **Skříň karoserie**

Karoserie po opravě, běžně provozně opotřebovaná, běžná provozní poškození a vady laku. Kapota motoru, po opravě. PP dveře, po opravě laku. PP blatník, po opravě.

##### **Příslušenství a výbava karoserie**

Interiér běžně opotřebovaný a znečištěný. Klimatizace v době prohlídky funkční. Čelní sklo, drobné provozní praskliny. LP světlomet, po výměně. Přední nárazník, po opravě laku. Zadní nárazník, běžné provozní oděrky.