

Výbava:

ABS, čelní, boční a hlavové airbagy, kolenní airbag řidiče, systém jízdní stability, stop-start systém, brzdový asistent, asistent výběr jízdního pruhu, imobilizer, elektrické ovládání předních i zadních oken, elektricky ovládaná zpětná zrcátka, centrální zamykání s dálkovým ovládáním, tónovaná skla, rádio s USB vstupem, adaptivní tempomat, automatická klimatizace, palubní počítač, navigace Amundsen, posilovač řízení, čalounění Alcantara, el. ovládání předních sedadel, u řidiče s pamětí, bederní opěrky předních sedadel, loketní opěrka přední i zadní, manuální převodovka, multifunkční kožený volant, LED světlomety, mlhové světlomety s funkcí corner, ostřikovače světlometů, disky kol z lehkých slitin, sound systém Canton, podélný střešní nosič, parkovací senzory přední i zadní

Stav:

Ke dni prohlídky lze konstatovat: klika LZ dveří - škrábance, LZ bočnice - škrábance, Z nárazník - vrypy
LZ světlo - škrábance, PP dveře - škrábance, disk PP kola - škrábance, madlo výplně PZ dveří - škrábance
víko odkládací skříňky spolujezdce - škrábance, stav chladicí kapaliny motoru pod min, polep na víku zav.
prostoru

Ke dni prohlídky lze konstatovat: LP dveře - tečky koroze, L bočnice – škrábance + jamka, PP dveře - jamka,
pravé vnější zrcátko - škrábance, výplň LP + PP dveří - škrábance, středový panel - škrábance, hlavice
řadicí páky - opotřebení, stropnice - znečištěna, výplň LZ+PZ dveří - vrypy, nákladový prostor - deformace,
vrypy, škrábance, výplně nákladového prostoru - vrypy,

