

Skladové číslo: B169

1) Motor

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

2) Převodovka, rozvodovka

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

3) Zadní náprava

Disky kol poškozeny korozí.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -5

4) Přední náprava + mech. řízení

Disky kol poškozeny korozí.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -5

5) Skříň karoserie

Všechny panely na pravé straně vozidla poškozeny.

Místně poškozena kapota motoru víko zavazadlového prostoru.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -40

6) Výbava karoserie

Poškozen lak na předním i zadním nárazníku.

Nedostatečná kapacita akumulátoru. Chybí výrobní štítek.

Poškozeno LZ odrazové sklo. Poškozena maska motoru.

Nadměrně znečištěno čalounění sedadel. Místně poškozeno čelní sklo.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -40