

3.1.6 Technický stav jednotlivých skupin vozidla skl. č.: B005

1) Motor

Zvýšená hlučnost spojky.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -20

2) Převodovka, rozvodovka

Zvýšená hlučnost spojky.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -20

3) Zadní náprava

Mírně zvýšené vůle v dílech zadní nápravy.

Místně poškozeny disky kol.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -10

4) Přední náprava + mech. řízení

Mírně zvýšené vůle v dílech zadní nápravy.

Místně poškozeny disky kol.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -10

5) Skříň karoserie

Lak místně poškozen drobnými oděrky způsobenými provozem vozidla.

Zvýšené poškození střechy a kapoty motoru zřejmě kroupami.

Deformace na PP dveřích.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -20

6) Výbava karoserie

Místně poškozeno čalounění LP sedadla.

Nelze zavřít kapota motoru - chybí zámek.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -15