

3.1.6 Technický stav jednotlivých skupin vozidla skl. č.: B093

1) Motor

Vozidlo je neúplné, nepojízdné.

Chybí součásti motoru v přední části.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -50

2) Převodovka, rozvodovka

Převodovka je poškozena.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -50

3) Zadní náprava

Vozidlo je nepojízdné. Nelze tedy provést jízdní zkoušku a tím i objektivně posoudit technický stav skupiny.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -20

4) Přední náprava + mech. řízení

Vozidlo je nepojízdné. Nelze tedy provést jízdní zkoušku a tím i objektivně posoudit technický stav skupiny. Deformace disku LP kola.

Dle charakteru poškození vozidla lze předpokládat poškození dílů přední nápravy.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -40

5) Skříň karoserie

Chybí přední část vozidla, LP a LZ dveře, LP a PP blatník, zadní dveře, Deformace na kapotě motoru.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -80

6) Výbava karoserie

Chybí celá přední část vozidla (mj. přední světlomety, akumulátor, nárazník, atd.).

Aktivovány airbagy. Zadní nárazník má jinou barvu, než ostatní panely.

Chybí zadní světlomety.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -80