

3.1.6 Technický stav jednotlivých skupin vozidla skl. č.:

Z320

a) r á m s p ř í s l u š e n s t v í m

Rám jako celek: místně poškozen lak prostupující korozi
Svazek elektrické instalace: stav odpovídá době provozu

Technický stav skupiny je úměrný době provozu.

b) n á p r a v y a d i s k y

Pérování: stav odpovídá době provozu
Disky kol: místně mechanicky a korozi poškozeny
Mosty náprav: místně mechanicky a korozi poškozeny

Technický stav skupiny je úměrný době provozu.

c) n á s t a v b a

Rám nástavby: místně poškozen lak korozi
Pracovní orgány nástavby: bez zjevných závad
Boční stěny nástavby: místně mechanicky poškozeny
Podlaha nástavby: místně mechanicky poškozena

Technický stav skupiny je úměrný době provozu.