

3.1.6 Technický stav jednotlivých skupin vozidla skl. č.: Z345

1) Motor

Výfukové potrubí místně poškozeno korozí.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -5

2) Převodovka, rozvodovka

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

3) Zadní náprava

Svítlí výstražná kontrolka "brzdové obložení".

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -10

4) Přední náprava + mech. řízení

Svítlí výstražná kontrolka "brzdové obložení".

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -10

5) Skříň karoserie

Lak místně poškozen drobnými oděrky a dolíky způsobenými provozem vozidla.

Zvýšené poškození - deformace na levém prahu. Barva zadních dveří je jiná, než na ostatních panelech. Poškozen lak na zadních dveřích, střeše a kapotě motoru.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -20

6) Výbava karoserie

Opotřeby vnitřní madla předních dveří. Opotřebováno čalounění LP sedadla.

Nedostatečná kapacita akumulátoru. Lišty na střeše nedostatečně upevněny.

Poškozen lak na předním i zadním nárazníku.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -20