

1) Motor

Mírně zvýšená hlučnost motoru.

Výfukové potrubí místně poškozeno korozí.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -10

2) Převodovka, rozvodovka

Mírně zvýšené vůle v převodech.

Mírně zvýšená vůle v kulise řazení.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -10

3) Zadní náprava

Všechny díly zadní nápravy poškozeny korozí.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -10

4) Přední náprava + mech. řízení

Všechny díly přední nápravy poškozeny korozí.

Zvýšené vůle v dílech přední nápravy.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -20

5) Kabina s výbavou

Všechny panely poškozeny korozí. Poškozeny levé schůdky.

Nadměrně poškozeno čalounění levého sedadla a LP dveří.

Poškozeno pravé zpětné zrcátko. Nedostatečná kapacita akumulátoru.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -30

6) Rám s příslušenstvím

Rám místně poškozen korozí.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -10

7) Nástavba

Zvýšený únik hydraulického oleje z hydraulické ruky.

Nadměrně poškozena podlaha.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -30