

3.1.6 Technický stav jednotlivých skupin vozidla skladové číslo: Z329

a) rám s příslušenstvím

Rám jako celek: nadměrně poškozen korozí
Svazek elektrické instalace: místně poškozen

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -30

b) nápravy a disky

Pérování: poškozeno korozí
Disky kol: poškozeny korozí
Blatníky: místně poškozeny

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -30

c) nástavba

Rám nástavby: nadměrně poškozeny korozí
Podlaha: místně poškozena
Bočnice a zadní čelo: místně poškozeny bočnice

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -30