

3. 5 Technický stav stroje jako celku skladové číslo 281

Rám stroje: místně poškozen korozí lak, jinak nejeví vad.

Pracovní orgány: Místně opotřebený, poškozený korozí

Přípojné zařízení: bez zvýšeného opotřebení a poškození, chybí kloubová hřídel

Technický stav stroje je úměrný amortizaci.