

3.Nález

3.1.Spisové podklady

3.1.1. Základní údaje o stroji podle technického osvědčení stroje

Technický průkaz série, číslo	stroj není vybaven TP
Registrační značka stroje (RZ)	stroj není vybaven RZ
Vlastník stroje	UniCredit Leasing CZ, a.s., Želetavská 1525/1, 140 10 Praha 4
Počet předchozích vlastníků	není znám
Provozovatel stroje	není znám
Počet předchozích provozovatelů	není znám
Datum první registrace stroje	rok výroby stroje dle výr. štítku 2021
Platnost osvědčení o technické způsobilosti do	---
Druh stroje	Dřevoobráběcí stroj
Kategorie stroje	Kotoučová pila
Tovární značka	Wravor
Obchodní označení	750 40-200
Typ / Varianta / Verze	---/ --- / ---
Identifikační číslo stroje (VIN)	520124
Motor - Výrobce / typ / palivo	elektro 3N 400/230V / --- / EL
Motor - max. výkon / zdvihový objem	--- / ---
Karoserie - druh / barva	konstrukce stroje ocel / lakováno / červená - černá
Kola - pneumatiky - přední, zadní	Stroj není vybaven pneumatikami
Schválené změny oproti původnímu typu	Žádné

3.2. Další použité podklady

BRADÁČ, A. a kol.: Soudní inženýrství, Akademické nakladatelství CERM, Brno 1999

VUT V BRNĚ ÚSI: Znalecký standard č.I/2022 – Akademické nakladatelství CERM, Brno 2021

VLK, F.: Automobilová technická příručka, Prof.Ing.František Vlk, DrSc., Brno 2003

JAN, Z., VÉMOLA, A., ŽDÁNSKÝ, B.: Automobily I.podvozek a přev. ústrojí, Akad. nakladatelství CERM, Brno 2003

PORADA, V. a kol.: Silniční dopravní nehoda v teorii a praxi, Linde Praha, a.s., Praha 2000

Kartotéka a archiv znalce, Internetové stránky

3.3. Údaje zjištěné na stroji

3.3.1. Prohlídka a identifikace stroje

Prohlídka provedena dne:	30.11.2025
	bez přítomnosti zástupce držitele stroje
Místo prohlídky:	K Raškovci 1360/V, 280 02 Kolín V
Údaje o strojním čase při prohlídce:	Doba zapnutí systému: nezjištěno
	Doba zapnutí stroje: nezjištěno
	Doba chodu programu: nezjištěno
Údaje o počtu motohodin dle sdělení:	konkrétně nebylo komentováno
Údaje na stroji s údaji v dokumentaci:	nelze posoudit

3.3.2. Údaje o opravách a poškození stroje

Z podkladů vyplývá, že stroj byl dodán dle nabídky v roce 2022- viz. Příloha ZP. Znalci nejsou známy konkrétní informace o provádění úkonů pravidelné údržby. Znalec pro další zpracování předpokládá, že na stroji byly v průběhu provozování prováděny běžné opravy související s provozem stroje a ošetřováním jednotlivých částí.

3.3.3. Výbava stroje

Obsažená výbava ve stroji je zahrnuta v pořizovací ceně stroje, proto je amortizována společně se strojem.

3.3.5. Technický stav stroje

O provádění úkonů pravidelné údržby nejsou znalci známy konkrétní informace. Na základě předložených podkladů lze prezentovat dodání stroje v roce 2022 za cenu 146 320,00 EUR bez DPH. Znalec pro další zpracování předpokládá, že na stroji byly v průběhu provozování prováděny běžné opravy související s provozem stroje a ošetřováním jednotlivých částí. Stroj byl k prohlídce předložen jako odpojený od zdroje el. energie zřejmě dlouhodobě nepoužíván. O způsobu provedení demontáže z původního umístění a transportu nejsou známy žádné informace. Za účelem posouzení stavu stroje byl kontaktován výrobce stroje. Zástupcem výrobce bylo sděleno, že u konkrétního stroje chybí mnoho elektrických komponent a hlavní hřídel. Z tohoto důvodu lze z technického hlediska předpokládat nutnost provedení kontroly, repase, dodání chybějících dílů před opětovným uvedením stroje do provozu.

Hodnocení stroje ± %

-50

3.3.6. Provozní zkouška

Provozní zkouška provedena dne:

zkouška funkčnosti stroje nebyla provedena

Stroj k prohlídce zřejmě předložen ve stavu po jeho odstavení z provozu.

Pro další zpracování znaleckého posudku je, na základě výsledku komunikace se zástupcem výrobce stroje, předložen předpoklad, že stroj je nefunkční, neprovozuschopný z důvodu absence některých součástí stroje.

3.4. Údaje o strojích použitých pro porovnání

Znalec vycházel při ocenění z dostupných podkladů, které jsou uvedeny výše ve znaleckém posudku. Podklady, které byly využity k vypracování znaleckého posudku jsou uvedeny v příslušných kapitolách znaleckého posudku, nebo v příloze znaleckého posudku.