

Skladové číslo: B200

1) Motor

Vozidlo je bez klíčů. Nelze tedy provést jízdní zkoušku a tím i objektivně posoudit technický stav skupiny.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -20

2) Převodovka, rozvodovka

Vozidlo je bez klíčů. Nelze tedy provést jízdní zkoušku a tím i objektivně posoudit technický stav skupiny.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -20

3) Zadní náprava

Vozidlo je bez klíčů. Nelze tedy provést jízdní zkoušku a tím i objektivně posoudit technický stav skupiny.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -20

4) Přední náprava + mech. řízení

Vozidlo je bez klíčů. Nelze tedy provést jízdní zkoušku a tím i objektivně posoudit technický stav skupiny.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -20

5) Skříň karoserie

Poškozený lak na PP blatníku.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -15

6) Výbava karoserie

Poškozený lak na předním i zadním nárazníku. Poškozená LZ odrazka.

Nedostatečně upevněný plastový kryt LP blatníku.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -20