

3.1.6 Technický stav jednotlivých skupin vozidla skl. č.: O007

## 1) Motor

K vozidlu chybí klíče. Nelze tedy provést jízdní zkoušku a tím i objektivně posoudit technický stav skupiny.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -20

## 2) Převodovka, rozvodovka

K vozidlu chybí klíče. Nelze tedy provést jízdní zkoušku a tím i objektivně posoudit technický stav skupiny.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -20

## 3) Zadní náprava

K vozidlu chybí klíče. Nelze tedy provést jízdní zkoušku a tím i objektivně posoudit technický stav skupiny. Místně poškozeny disky kol.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -20

## 4) Přední náprava + mech. řízení

K vozidlu chybí klíče. Nelze tedy provést jízdní zkoušku a tím i objektivně posoudit technický stav skupiny. Místně poškozeny disky kol.

PP kolo bez tlaku vzduchu v pneumatice.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -20

## 5) Skříň karoserie

Lak místně poškozen drobnými oděrky a dolíky způsobenými provozem vozidla.

Zvýšené poškození - deformace na PP a PZ dveřích, PP blatník.

Rýha v laku na kapotě motoru.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -25

## 6) Výbava karoserie

K vozidlu chybí klíče. Nelze tedy provést jízdní zkoušku a tím i objektivně posoudit technický stav skupiny. Místně poškozeny disky kol.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -10