

3.1.6 Technický stav jednotlivých skupin vozidla skladové číslo: B032

## 1) Motor

Svítilka kontrolka servis.

Mírně zvýšená hlučnost motoru.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -15

## 2) Převodovka, rozvodovka

Zvýšené vůle v převodech.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -15

## 3) Zadní náprava

Zvýšené opotřebení tlumičů pérování. Místně poškozeny disky kol.

Zvýšené opotřebení tlumičů pérování.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -15

## 4) Přední náprava + mech. řízení

Zvýšené opotřebení tlumičů pérování. Místně poškozeny disky kol.

Mírně zvýšené vůle v dílech přední nápravy.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -15

## 5) Skříň karoserie

Všechny panely karoserie místně mechanicky poškozeny.

Prostupující koroze na kapotě motoru.

Deformace na LZ, PZ blatníku a PZ dveřích.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -35

## 6) Výbava karoserie

Nadměrně matné přední světlometry.

Poškozen přední i zadní nárazník. Poškozen PP světlomet do mlhy.

Chybí třetí řada sedadel.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -30