

3.5 Technický stav stroje jako celku skladové číslo B040

Rám stroje: bez zjevných závad a opotřebení

Pracovní orgány: bez zjevných závad a opotřebení

Ochranné kryty: deformace na trubce

Přípojné zařízení: bez zvýšeného opotřebení a poškození

Technický stav stroje je úměrný amortizaci.