

3.1.6 Technický stav jednotlivých skupin vozidla skladové číslo: Z343

1) Motor

Motor vozidla nelze nastartovat ani pomocí startovacího zařízení. Nelze tedy provést jízdní zkoušku a tím i objektivně posoudit technický stav skupiny.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -25

2) Převodovka, rozvodovka

Vozidlo je nepojízdné. Nelze tedy provést jízdní zkoušku a tím i objektivně posoudit technický stav skupiny.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -20

3) Zadní náprava

Vozidlo je nepojízdné. Nelze tedy provést jízdní zkoušku a tím i objektivně posoudit technický stav skupiny.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -20

4) Přední náprava + mech. řízení

Vozidlo je nepojízdné. Nelze tedy provést jízdní zkoušku a tím i objektivně posoudit technický stav skupiny.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -20

5) Skříň karoserie

Všechny panely karoserie místně mechanicky poškozeny.

Zvýšené poškození - deformace na levém boku skříňe a PP blatník.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -20

6) Výbava karoserie

Netěsný LP světlomet. Poškozeno pravé zpětné zrcátko.

Nefunkční akumulátory.

Opotřebeno čalounění levého sedadla, ostatní sedadla znečištěna.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -30