

3.1.6 Technický stav jednotlivých skupin vozidla skladové číslo:

B058

1) Motor

K vozidlu nejsou klíče. Nelze tedy provést jízdní zkoušku a tím i objektivně posoudit technický stav skupiny.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -20

2) Převodovka, rozvodovka

K vozidlu nejsou klíče. Nelze tedy provést jízdní zkoušku a tím i objektivně posoudit technický stav skupiny.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -20

3) Zadní náprava

K vozidlu nejsou klíče. Nelze tedy provést jízdní zkoušku a tím i objektivně posoudit technický stav skupiny.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -20

4) Přední náprava + mech. řízení

K vozidlu nejsou klíče. Nelze tedy provést jízdní zkoušku a tím i objektivně posoudit technický stav skupiny.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -20

5) Skříň karoserie

Lak místně poškozen drobnými oděrky způsobenými provozem vozidla.

Deformace na PP blatníku.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -10

6) Výbava karoserie

K vozidlu nejsou klíče. Nelze tedy provést jízdní zkoušku a tím i objektivně posoudit technický stav skupiny.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -20