

3.1.6 Technický stav jednotlivých skupin vozidla skladové číslo: B055

## 1) Motor

Svítil kontrolka poruchy motoru.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -20

## 2) Převodovka, rozvodovka

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

## 3) Zadní náprava

Místně poškozeny disky kol.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -5

## 4) Přední náprava + mech. řízení

Místně poškozeny disky kol.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -5

## 5) Skříň karoserie

Nadměrně poškozen PP blatník.

Kapota motoru nelícuje s ostatními panely.

Rýha v laku na PZ dveřích.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -30

## 6) Výbava karoserie

Nadměrně poškozen přední nárazník a PP světlomet.

Místně poškozen lak na zadním nárazníku.

Poškozen PZ světlomet. Opatřeno madlo LP dveří.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -30