

3.1.6 Technický stav jednotlivých skupin vozidla skladové číslo:

20

1) Motor

Svítilka kontrolka "servis" a nedostatečné množství ADBLUE.

Obtížný start a nepravidelný chod studeného motoru.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -20

2) Převodovka, rozvodovka

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

3) Zadní náprava

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

4) Přední náprava + mech. řízení

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

5) Skříň karoserie

Místně poškozen lak rýhami na pravé i levé straně vozidla.

Menší deformace na zadních dveřích.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -15

6) Výbava karoserie

Poškozen lak na pravém zpětném zrcátku.

Místně poškozen lak na předním nárazníku.

Propálené čalounění sedadla. Přední nárazník nelícuje s PP blatníkem.

Poškozen klíč. Nadměrně opotřebeno a poškozeno čalounění LP sedadla.

Odřený zadní nárazník. Opatřebená a poškozená podlaha v nákladním prostoru.

Znečištěno čalounění sedadel.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -40