

3.1.6 Technický stav jednotlivých skupin vozidla skladové číslo: B019

1) Motor

Svítlí kontrolka servis.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -10

2) Převodovka, rozvodovka

Zvýšená hlučnost setrvačníku.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -30

3) Zadní náprava

Svítlí kontrolka nesprávného tlaku vzduchu v pneu.

Místně poškozeny disky kol.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -10

4) Přední náprava + mech. řízení

Svítlí kontrolka nesprávného tlaku vzduchu v pneu.

Místně poškozeny disky kol.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -10

5) Skříň karoserie

Lak místně poškozen drobnými oděrky a dolíky způsobenými provozem vozidla.

Lak na kapotě motoru od kamínků. Důlek na LZ blatníku a LZ dveřích a víku zavazadlového prostoru. Odřený lak na PZ blatníku.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -15

6) Výbava karoserie

Místně poškozen lak na zadním nárazníku.

Opotřebeno čalounění LP sedadla.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -7