

Skladové číslo: 219

1) Motor

Svítil výstražná kontrolka poruchy motoru.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -20

2) Převodovka, rozvodovka

Zvýšené vůle v převodech.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -20

3) Zadní náprava

Zvýšené vůle v dílech zadní nápravy.

Místně poškozeny disky kol. Svítí kontrolka nesprávného tlaku vzduchu v pneu.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -20

4) Přední náprava + mech. řízení

Zvýšené vůle v dílech přední nápravy.

Místně poškozeny disky kol. Svítí kontrolka nesprávného tlaku vzduchu v pneu.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -20

5) Skříň karoserie

Lak místně poškozen drobnými oděry způsobenými provozem vozidla.

Deformace na LP a PP blatníku.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -20

6) Výbava karoserie

Místně poškozen přední i zadní nárazník. Opatřeno čalounění LP sedadla.

Poškozeno těsnění LP dveří. Místně poškozeno čelní sklo.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -20