

Skladové číslo: 233

1) Motor

Svítlí kontrolka SERVIS.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -10

2) Akumulátor

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

3) Zadní náprava

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

4) Přední náprava vč. řízení

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

5) Skříň karoserie

Karoserie poškozena zřejmě kroupami.

Deformace na střeše, kapotě motoru, LZ blatníku, PP, PZ a zadních dveřích.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -30

6) Výbava karoserie

Místně poškozen přední i zadní nárazník.

Místně poškozeny obě zpětná zrcátka.

Nadměrně hlučný ventilátor topení. Chybí 3.tí řada sedadel.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -25