

Skladové číslo: 50

1) Motor

Motor chybí.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -100

2) Převodovka, rozvodovka

Převodovka chybí.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -100

3) Zadní náprava

Chybí kola.

Brzdové kotouče nadměrně poškozeny korozí.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -70

4) Přední náprava + mech. řízení

Chybí kola.

Brzdové kotouče nadměrně poškozeny korozí.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -70

5) Skříň karoserie

Většina panelů karoserie nadměrně poškozena, nebo chybí.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -90

6) Výbava karoserie

Nadměrně poškozen - neúplný interiér vozidla.

Chybí celá přední část vozidla vč. PN a všech světlometů.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -90