

#### 1.4 Technický stav vozidla RZ: 1BT 6759 zjištěn

Prohlídkou	základní	Teplota	10°C
Zkušební jízdou	informativní	Vozidlo poškozeno	NE
Datum a místo prohlídky	08.03. 2019, Kolín	Stav počítadla ujeté vzdálenosti	30 153 km
Datum a místo zkušební jízdy	08.03. 2019, Kolín	Stabilita vozidla v přímé jízdě	stabilní
Stav vozovky, atmosférické podmínky	oblačno	-při brzdění provozní brzdou	stabilní

#### 1.5 Technický stav skupin vozidla Kia Ceed 1.6 CRDi VIN : U5YHN516AHL315057

Vozidlo bylo v době prohlídky pojízdné. Promeškaný servisní interval o 150 km.

##### **Motor + spojka**

Motor funkční, start dobrý. Výkon motoru odpovídá typu. Povrchová koruze výfukového potrubí. Dále běžné provozní opotřebení.

Spojka, funkční, záběr plynulý, zdvih pedálu v normě.

##### **Převodovka**

Řazení rychlostních stupňů funkční, dobré. Dále běžné provozní opotřebení skupiny.

##### **Rozvodovka, přídatné převody, kloubové hřídele**

Běžné provozní opotřebení skupiny.

##### **Přední náprava + mech. řízení**

Běžné provozní vůle v uložení. Běžné provozní vůle v kulových čepích a čepích řízení. Snížená účinnost per a tlumičů pérování. Odřený PP litý disk kola.

##### **Zadní náprava**

Běžné provozní vůle v uložení. Snížená účinnost per a tlumičů pérování. Běžné provozní opotřebení litých disků kol.

##### **Brzdový systém**

Provozní brzda funkční, účinek dobrý. Parkovací brzda funkční, účinek dobrý.

##### **Skříň karoserie**

Karoserie běžně provozně opotřebovaná, bez poškození a předchozích oprav.

##### **Příslušenství a výbava karoserie**

Interiér běžně opotřebovaný a znečištěný. Klimatizace v době prohlídky funkční. Výbava vozidla funkční. Nárazníky, běžné provozní oděrky.