


| TECHNICKÝ POPIS VOZIDLA | | ZMENA |
|--|--|--|
| MPZ: 8596-878 | ESSEUC: 81*2007/46*0727 | |
| 1. Označenie vozidla | KARLADNI AUTOMOBIL | |
| 2. Typ vozidla | BC TAHAC NAVESU | |
| 3. Výrobca vozidla | MERCEDES-BENZ | |
| 4. Typ vozidla | 983-3-A | |
| 5. Označenie vozidla | ACTROS | |
| 6. Označenie vozidla | MDF9634061C002023 | |
| 7. Označenie vozidla | DAIMLER AG, STUTTGART, SRN | |
| 8. Označenie vozidla | DAIMLER AG | |
| 9. Označenie vozidla | OM471LA.6-12 | |
| 10. Označenie vozidla | 330/1 600 | |
| 11. Označenie vozidla | 2016/1718C | |
| 12. Označenie vozidla | 12 809 | |
| 13. Označenie vozidla | 17000 | |
| 14. Označenie vozidla | 2 | |
| 15. Označenie vozidla | 2 | |
| 16. Označenie vozidla | 2 500 | |
| 17. Označenie vozidla | 3 917 | |
| 18. Označenie vozidla | 3 700 | |
| 19. Označenie vozidla | 8 031 | |
| 20. Označenie vozidla | 18 000/18 000 | |
| 21. Označenie vozidla | 7 500/7 500; 11 500/11 500 | |
| 22. Označenie vozidla | T 9 989 | |
| 23. Označenie vozidla | 48 000/44 000 | |
| 24. Označenie vozidla | TRIDA 650-X | |
| 25. Označenie vozidla | ZADNI | |
| 26. Označenie vozidla | 22.5x9.00; 315/60 R 22,5 154/--- G | |
| 27. Označenie vozidla | 22.5x9.00; 295/60 R 22,5 ---/145 G [2] | |
| 28. Označenie vozidla | 90 | |
| 29. Označenie vozidla | 101/1 200 | |
| 30. Označenie vozidla | 80:0 | |
| 31. Označenie vozidla | AUT | |
| ZAZNAM O SCHVALENÍ TECHNICKÉ ZPŮSOBILOSTI VOZIDLA | | |
| Datum: 20.02.2019 | |  Podpis odborníka Datum: 20.02.2019 |
| Miesto: ... | | |
| DALŠI ZAZNAMY | | |
| *D.2b: KSDH3BT21AXA030 | | |
| *D.2c: ANKNC12AN888888 | | |