

3.1.6 Technický stav jednotlivých skupin vozidla

1) Motor

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

2) Převodovka, rozvodovka

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

3) Zadní náprava

Místně poškozeny disky kol.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -2

4) Přední náprava + mech. řízení

Místně poškozeny disky kol.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -2

5) Skříň karoserie

Lak místně poškozen drobnými oděrky způsobenými provozem vozidla.

Zvýšené poškození laku na PZ dveřích.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -4

6) Výbava karoserie

Místně poškozeno čelní sklo.

Chybí kryt zavazadlového prostoru.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -8