

Skladové číslo: Z367

1) Motor

Svítlí kontrolka servis.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -10

2) Převodovka, rozvodovka

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

3) Zadní náprava

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

4) Přední náprava vč. řízení

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

5) Skříň karoserie

Lak místně poškozen drobnými oděrky.

Dveře a zadní blatníky polepeny reklamními polepy.

Lak na kapotě motoru a předních blatnících místně poškozen do kamínků.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -10

6) Výbava karoserie

Místně poškozen lak na levém zpětném zrcátku, předním i zadním nárazníku.

Poškozeno madlo otvírání zadních dveří. Opatřebeno čalounění LP sedadla.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -10