

Skladové číslo: B022

1) Motor

Svítí servis.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -5

2) Převodovka, rozvodovka

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

3) Zadní náprava

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

4) Přední náprava + mech. řízení

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

5) Skříň karoserie

Lak místně poškozen drobnými oděrky.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -5

6) Výbava karoserie

Chybí kryt zavazadlového prostoru.

Poškozeno čelní sklo.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -12