

Skladové číslo: H013

1) Motor

Bez zjevných závad.

Technický stav skupiny odpovídá době provozu a počtu ujetých km.

2) Převodovka, rozvodovka

Bez zjevných závad.

Technický stav skupiny odpovídá době provozu a počtu ujetých km.

3) Zadní náprava

Bez zjevných závad.

Technický stav skupiny odpovídá době provozu a počtu ujetých km.

4) Přední náprava + mech. řízení

Bez zjevných závad.

Technický stav skupiny odpovídá době provozu a počtu ujetých km.

5) Skříň karoserie

Lak místně poškozen drobnými oděrky způsobenými provozem vozidla.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -5

6) Výbava karoserie

Místně mírně poškozeno čelní sklo.

Nedostatečná kapacita akumulátoru.

Místně mírně poškozen lak na předním i zadním nárazníku.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -5