

Skladové číslo: 41

1) Motor

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

2) Převodovka, rozvodovka

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

3) Zadní náprava

Místně poškozeny disky kol.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -5

4) Přední náprava + mech. řízení

Místně poškozeny disky kol.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -5

5) Skříň karoserie

Deformace na levém prahu od zvedáku.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -20

6) Výbava karoserie

Místně poškozen přední nárazník.

Místně poškozen lak na zadním nárazníku.

Poškozena tlumící vložka v kapotě motoru.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -7