

Skladové číslo: 72

1) Motor a převodové ústrojí

Akumulátor je nefunkční. Nelze odemknout sedadlo.

Funkčnost motoru nelze prověřit z důvodu nefunkčního akumulátoru.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -20

2) Přední vidlice vč. řídítek a odpružení

Z důvodu nefunkčního akumulátoru nebylo možné provést jízdní zkoušku a tím i objektivně posoudit technický stav skupiny. Vizually nejeví vady.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -20

3) Rám, zadní vidlice, odpružení

Z důvodu nefunkčního akumulátoru nebylo možné provést jízdní zkoušku a tím i objektivně posoudit technický stav skupiny. Vizually nejeví vady.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -20

4) Kola vč. brzdové soustavy

Technický stav kol odpovídá době provozu.

Stav brzdové soustavy nelze bez jízdní zkoušky objektivně posoudit.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -20

5) Výbava a příslušenství

Nelze odemknout sedadlo.

Akumulátor nefunkční.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -20