

Skladové číslo: 119

1) Motor

Svítlí kontrolka "servis", výstraha STOP, porucha motoru a elektroinstalace.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -40

2) Převodovka, rozvodovka

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

3) Zadní náprava

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

4) Přední náprava vč. řízení

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

5) Skříň karoserie

Lak místně poškozen drobnými oděrky.

Deformace na PZ blatníku, zadních dveřích.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -25

6) Výbava karoserie

Poškozena lišta na PP dveřích.

Nedostatečná kapacita akumulátoru.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -15