

Skladové číslo: 176

1) Motor

Svítlí kontrolka porucha motoru a servis.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -30

2) Převodovka, rozvodovka

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

3) Zadní náprava

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

4) Přední náprava vč. řízení

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

5) Skříň karoserie

Lak místně poškozen oděrky. Zvýšené poškození laku na střeše.

Menší deformace na pravé straně skříně.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -10

6) Výbava karoserie

Opotřebeno čalounění LP sedadla.

Místně poškozeno čelní sklo.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -10