

Skladové číslo: 177

1) Motor

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

2) Převodovka, rozvodovka

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

3) Zadní náprava

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

4) Přední náprava vč. řízení

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

5) Skříň karoserie

Nadměrně poškozen - deformován PP blatník, PP dveře.

Místně poškozen pravý i levý bok skříně. Poškozen lak na střeše.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -30

6) Výbava karoserie

Opotřebeno a poškozeno čalounění LP sedadla.

Poškozeno čelní sklo. Místně poškozen přední nárazník.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -15