

### 3. Nález

#### 3.1. Spisové podklady

##### 3.1.1. Základní údaje o stroji podle technického osvědčení stroje

Technický průkaz série, číslo	stroj není vybaven TP
Registrační značka stroje (RZ)	stroj není vybaven RZ
Vlastník stroje	UniCredit Leasing CZ, a.s., Želetavská 1525/1, 140 10 Praha 4
Počet předchozích vlastníků	není znám
Provozovatel stroje	není znám
Počet předchozích provozovatelů	není znám
Datum první registrace stroje	rok výroby stroje dle podkladů : 2021
Platnost osvědčení o technické způsobilosti do	---
Druh stroje	Dělička materiálu
Kategorie stroje	Řezací stroj
Tovární značka	Atom
Obchodní označení	Flash Cut 888 L30
Typ / Varianta / Verze	---/ --- / ---
Identifikační číslo stroje (VIN)	10185322/13
Motor - Výrobce / typ / palivo	elektro AC 400 V / --- / EL
Motor - max. výkon / zdvihový objem	11,9 kW / ---
Karoserie - druh / barva	konstrukce stroje ocel / lakováno / šedá
Kola - pneumatiky - přední, zadní	Stroj není vybaven pneumatikami
Schválené změny oproti původnímu typu	Žádné

#### 3.2. Další použité podklady

BRADÁČ, A. a kol.: Soudní inženýrství, Akademické nakladatelství CERM, Brno 1999

VUT V BRNĚ ÚSI: Znalecký standard č.I/2022 – Akademické nakladatelství CERM, Brno 2021

VLK, F.: Automobilová technická příručka, Prof.Ing.František Vlk, DrSc., Brno 2003

JAN, Z., VÉMOLA, A., ŽDÁNSKÝ, B.: Automobily I.podvozek a přev. ústrojí, Akad. nakladatelství CERM, Brno 2003

PORADA, V. a kol.: Silniční dopravní nehoda v teorii a praxi, Linde Praha, a.s., Praha 2000

Kartotéka a archiv znalce, Internetové stránky

#### 3.3. Údaje zjištěné na stroji

##### 3.3.1. Prohlídka a identifikace stroje

Prohlídka provedena dne:	19.12.2024
Místo prohlídky:	bez přítomnosti zástupce držitele stroje K Raškovci 1360/V, 280 02 Kolín V
Údaje o strojním čase při prohlídce:	Doba zapnutí systému: nezjištěno Doba zapnutí stroje: nezjištěno Doba chodu programu: nezjištěno
Údaje o počtu motohodin dle sdělení:	nezjištěno
Údaje na stroji s údaji v dokumentaci:	nelze posoudit

##### 3.3.2. Údaje o opravách a poškození stroje

Z podkladů nevyplývá, že by na stroji byly prováděny nějaké opravy. Znalci nejsou známy konkrétní informace o provádění úkonů pravidelné údržby. Znalec pro další zpracování předpokládá, že na stroji byly v průběhu provozování prováděny běžné opravy související s provozem stroje a ošetřováním jednotlivých částí.

### 3.3.3. Výbava stroje

Obsažená výbava ve stroji je zahrnuta v pořizovací ceně stroje, proto je amortizována společně se strojem.

### 3.3.5. Technický stav stroje

O provádění úkonů pravidelné údržby nejsou znalci známy konkrétní informace. Znalec pro další zpracování předpokládá, že na stroji byly v průběhu provozování prováděny běžné opravy související s provozem stroje a ošetřováním jednotlivých částí. Stroj byl k prohlídce předložen jako odpojený od zdroje el. energie zřejmě dlouhodobě nepoužíván. O způsobu provedení demontáže z původního umístění a transportu nejsou známy žádné informace.

Hodnocení stroje ± % -10

### 3.3.6. Provozní zkouška

Provozní zkouška provedena dne: zkouška funkčnosti stroje nebyla provedena

Stroj k prohlídce zřejmě předložen ve stavu po jeho odstavení z provozu.

Pro další zpracování znaleckého posudku je předložen předpoklad, že stroj je, po provedení úkonů kontroly a údržby dle zjištění, funkční, provozuschopný.