

### 3. Nález

#### 3.1. Spisové podklady

##### 3.1.1. Základní údaje o stroji podle technického osvědčení stroje

Technický průkaz série, číslo	stroje nejsou vybaveny TP
Registrační značka stroje (RZ)	stroje nejsou vybaveny RZ
Vlastník stroje	UniCredit Leasing CZ, a.s., Želetavská 1525/1, 140 10 Praha 4
Počet předchozích vlastníků	není znám
Provozovatel stroje	není znám
Počet předchozích provozovatelů	není znám
Datum první registrace strojů	roky výroby zařízení dle tabulky, viz. příloha znaleckého posudku
Platnost osvědčení o technické způsobilosti do	---
Druh stroje	Textilní stroje
Kategorie stroje	Šicí automatické stroje
Tovární značka	dle tabulky, viz. příloha znaleckého posudku
Obchodní označení	dle tabulky, viz. příloha znaleckého posudku
Typ / Varianta / Verze	--- / --- / ---
Identifikační číslo stroje (VIN)	dle tabulky, viz. příloha znaleckého posudku
Motor - Výrobce / typ / palivo	--- / --- / elektrická energie
Motor - max. výkon / zdvihový objem	--- / ---
Karoserie - druh / barva	dle fotodokumentace, viz. příloha znaleckého posudku
Kola - pneumatiky - přední, zadní	Stroje nejsou vybaveny pneumatikami
Schválené změny oproti původnímu typu	Žádné

#### 3.2. Další použité podklady

BRADÁČ, A. a kol.: Soudní inženýrství, Akademické nakladatelství CERM, Brno 1999

VUT V BRNĚ ÚSI: Znalecký standard č.I/2022 – Akademické nakladatelství CERM, Brno 2021

VLK, F.: Automobilová technická příručka, Prof.Ing.František Vlk, DrSc., Brno 2003

JAN, Z., VÉMOLA, A., ŽDÁNSKÝ, B.: Automobily I.podvozek a přev. ústrojí, Akad. nakladatelství CERM, Brno 2003

PORADA, V. a kol.: Silniční dopravní nehoda v teorii a praxi, Linde Praha, a.s., Praha 2000

Kartotéka a archiv znalce, Internetové stránky

#### 3.3. Údaje zjištěné na stroji

##### 3.3.1. Prohlídka a identifikace stroje

Prohlídka provedena dne:	19.12.2024
Místo prohlídky:	bez přítomnosti zástupce držitele stroje K Raškovci 1360/V, Kolín
Údaje o strojním čase při prohlídce:	Doba zapnutí systému: nezjištěno Doba zapnutí stroje: nezjištěno Doba chodu programu: nezjištěno
Údaje o počtu motohodin dle sdělení:	stroje nejsou vybaveny počítadlem motohodin
Údaje na stroji s údaji v dokumentaci:	Neověřeno, bez TP stroje

### 3.3.2. Údaje o opravách a poškození stroje

Z podkladů vyplývá, že stroje byly předmětem dodávky souboru dvou nových šicích strojů ke dni 04.12.2019, která byla realizována spol. Linea 20, Via dei Videtti 8/10/12, Grumello del Monde, Itálie. Znalec pro další zpracování předpokládá, že na strojích byly v průběhu provozování prováděny běžné opravy související s provozem strojů a ošetřováním jednotlivých částí. Po ukončení provozování strojů byla realizována jejich demontáž a transport do místa náhradního uložení. Způsob demontáže a přepravy není znám. V místě náhradního uložení jsou stroje uloženy bez připojení ke zdroji el. energie, bez ochranných prostředků proti působení okolních vlivů (prach, teplota,...).

### 3.3.3. Výbava stroje

Obsažená výbava ve stroji je zahrnuta v pořizovací ceně stroje, proto je amortizována společně se strojem.

### 3.3.5. Technický stav souboru strojů

Znalec pro další zpracování předpokládá, že na strojích byly v průběhu provozování prováděny běžné opravy související s provozem strojů a ošetřováním jednotlivých částí. Po ukončení provozování strojů byla realizována jejich demontáž a transport do místa náhradního uložení. Způsob demontáže a realizace přepravy není znám. V místě náhradního uložení jsou stroje uloženy bez připojení ke zdroji el. energie, bez ochranných prostředků proti působení okolních vlivů (prach, teplota,...).

Hodnocení stroje ± % -10

### 3.3.6. Jízdní zkouška

Funkční zkouška provedena dne: zkouška funkčnosti strojů nebyla provedena, zařízení bylo k prohlídce přistaveno bez obsluhy, bez připojení k el. energii

Stav vozovky, atmosférické podmínky: Zkouška nebyla provedena

Stav stroje v přímé jízdě / při brzdění: ---

Provozní zkouška technických zařízení nebyla provedena - stroje byly k prohlídce přistaveny v náhradních prostorách, bez obsluhy, bez připojení ke zdroji energie

Pro další zpracování znaleckého posudku je předložen předpoklad, že zařízení budou, po provedení úkonů kontroly, servisu a nutných oprav, funkční, provozuschopná.

### 3.4. Údaje o strojích použitých pro porovnání

Znalec vycházel při ocenění z dostupných podkladů, které jsou uvedeny výše ve znaleckém posudku. Podklady, které byly využity k vypracování znaleckého posudku jsou uvedeny v příslušných kapitolách znaleckého posudku, nebo v příloze znaleckého posudku.