

Skladové číslo: B193

1) Motor

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

2) Převodovka, rozvodovka

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

3) Zadní náprava

Poškozeny disky kol.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -5

4) Přední náprava vč. řízení

Poškozeny disky kol.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -5

5) Skříň karoserie

Všechny panely poškozeny dolíky a oděrky.

Větší deformace na LZ blatníku.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -40

6) Výbava karoserie

Opotřebeno čalounění LP sedadla.

Poškozen přední i zadní nárazník.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -15