

## 1. ÚVOD

- 1.1. Použité podklady: 1) Záznamy z prohlídky  
2) Doklady objednavatele – kopie ORV, nákup.doklad  
3) Ceníky a prospekty prodejců - internet
- 1.2. Metodika posudku: Posudek je zpracován podle uvedených podkladů. Způsob a forma vychází ze znaleckého standardu Oceňování motorových vozidel č.1/2005

## 2. NÁLEZ

### **2.1. Identifikační a technické údaje**

**Značka a typ vozidla:** JCB 9TFT  
**Druh vozidla:** DUMPER  
**Kategorie vozidla:** stavební stroj  
**Číslo ORV:** není  
**Výr.číslo vozidla VIN :** 145935  
**Výrobce:** JCB  
**Datum 1.registrace:** 01.01.2016 odhad

**motor:** neidentifikováno  
**Zdvih.objem motoru (cm3):** 4400  
**Výkon motoru(kW):** 55  
**Palivo:** NM  
**nosnost(kg):** 9000  
**Provozní hmotnost(kg):** 5460  
**Druh kol:** disková  
**Počet náprav/poháněných:** 2/-2

### **2.2. Údaje zjištěné prohlídkou**

**Stav MH):** nezjištěno  
**Odhad MH:** 2500  
**Pneu na vozidle** 500/60 R22.5 500/60 R22.5  
**Disky kol:** plech  
**Barva vozidla:** žlutá

**Výbava vozidla (hlavní prvky):** sklopná korba

### **2.3.Porovnání údajů na vozidle s údaji v předaných dokladech**

K prohlídce nebyla předložena žádná dokumentace k porovnání.  
Základní údaje nelze na vozidle kontrolovat, nečitelné

## **2.4. Prohlídka vozidla**

motor se sám vypíná, v rámci prohlídky nelze určit příčinu  
všechny údaje jsou nečitelné  
nelze kontrolovat v provozu  
nefunkční akumulátor  
chybí vnější osvětlení a další díly