

1. ÚVOD

- 1.1. Použité podklady: 1) Záznamy z prohlídky
2) Doklady objednavatele – kopie ORV, nákup.doklad
3) Ceníky a prospekty prodejců - internet
- 1.2. Metodika posudku: Posudek je zpracován podle uvedených podkladů. Způsob a forma vychází ze znaleckého standardu Oceňování motorových vozidel č.1/2005

2. NÁLEZ

2.1. Identifikační a technické údaje

Značka a typ vozidla: AUSA D600 APG

Druh vozidla: DUMPER

Kategorie vozidla: stavební stroj

Číslo ORV: není

Výr.číslo vozidla VIN : 64172711

Výrobce:

Datum 1.registrace: 01.01.2015

motor: Kubota V3300T

Zdvih.objem motoru (cm³): 3300

Výkon motoru(kW): 65

Palivo: NM

nosnost(kg): 6000

Provozní hmotnost(kg): 4380

Druh kol: disková

Počet náprav/poháněných: 2/-2

2.2. Údaje zjištěné prohlídkou

Stav MH): 2942

Odhad MH: 2942

Pneu na vozidle 405/70-20

405/70-20

Disky kol: plech

Barva vozidla: šedá

Výbava vozidla (hlavní prvky): sklopná korba

2.3.Porovnání údajů na vozidle s údaji v předaných dokladech

K prohlídce byla předložena kopie před.protokolu

Základní údaje v dokladech souhlasí se skutečností.

2.4. Prohlídka vozidla

nadměrně opotřebovaný stroj
únik paliva