

Skladové číslo: 217

1) Motor

Vozidlo je nepojízdné. Motor je z vozidla demontován.

Nelze tedy provést jízdní zkoušku a tím i objektivně posoudit technický stav skupiny.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -70

2) Převodovka, rozvodovka

Vozidlo je nepojízdné.

Nelze tedy provést jízdní zkoušku a tím i objektivně posoudit technický stav skupiny.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -20

3) Zadní náprava

Poškozeny disky kol. Poškozeny brzdové kotouče korozí. Vozidlo je nepojízdné.

Nelze tedy provést jízdní zkoušku a tím i objektivně posoudit technický stav skupiny.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -20

4) Přední náprava vč. řízení

Poškozeny disky kol. Poškozeny brzdové kotouče korozí. Vozidlo je nepojízdné.

Nelze tedy provést jízdní zkoušku a tím i objektivně posoudit technický stav skupiny.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -20

5) Skříň karoserie

Lak místně poškozen drobnými oděrky způsobenými provozem vozidla.

Zvýšené poškození na kapotě motoru a PZ blatníku.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -10

6) Výbava karoserie

Místně poškozeno čalounění interiéru. Poškozen zadní nárazník a LZ světlomet

Místně poškozeno čelní sklo.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -20