

Skladové číslo: B195

1) Motor

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

2) Převodovka, rozvodovka

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

3) Zadní náprava

Poškozeny disky kol. Koroze brzdových kotoučů.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -10

4) Přední náprava + mech. řízení

Poškozeny disky kol. Koroze brzdových kotoučů.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -10

5) Skříň karoserie

Karoserie polepena folií, místě poškozena a odlupující se.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -20

6) Výbava karoserie

Poškozený plastový kryt u voliče řazení.

Chybí krytka kliky LP dveří.

Přední i zadní nárazník nelícují s ostatními panely.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -30