

Skladové číslo: B012

1) Motor

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

2) Převodovka, rozvodovka

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

3) Zadní náprava

Místně poškozeny disky kol.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -5

4) Přední náprava + mech. řízení

Místně poškozeny disky kol.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -5

5) Skříň karoserie

Rýha v laku na PP a PZ dveřích.

Nadměrně poškozen lak na LZ blatníku.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -20

6) Výbava karoserie

Místně poškozeno čelní sklo.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -5