

Skladové číslo: B014

1) Motor

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

2) Převodovka, rozvodovka

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

3) Zadní náprava

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

4) Přední náprava + mech. řízení

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

5) Skříň karoserie

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

6) Výbava karoserie

Nedostatečně upevněný plastový kryt PZ blatníku. N LZ blatníku poškozen.

Poškozen lak na pravém zrcátku a zadním nárazníku.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -15