

Skladové číslo: 223

1) Motor

Přední část vozidla je nadměrně poškozena. Nelze proto nastartovat motor provést jízdní zkoušku. Nelze tedy objektivně posoudit technický stav skupiny. Poškozeny chladiče.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -30

2) Převodovka, rozvodovka

Přední část vozidla je nadměrně poškozena. Nelze proto nastartovat motor provést jízdní zkoušku. Nelze tedy objektivně posoudit technický stav skupiny.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -30

3) Zadní náprava

Vozidlo je nepojízdné. Nelze tedy provést jízdní zkoušku a tím i objektivně

Posoudit technický stav skupiny.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -20

4) Přední náprava + mech. řízení

Vozidlo je v přední části poškozeno havárií. Nelze vyloučit poškození přední nápravy.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -30

5) Skříň karoserie

Všechny díky karoserie v přední části deformovány.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -50

6) Výbava karoserie

Nedostatečná kapacita akumulátoru.

Poškozen přední nárazník a přední světlometry.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -50