

Skladové číslo: B096

1) Motor a převodové ústrojí

Zvýšená hlučnost motoru.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -20

2) Přední vidlice vč. řídítek a odpružení

Mírně zvýšené vůle v řízení.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -10

3) Rám, zadní náprava, odpružení

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

4) Kola vč. brzdové soustavy

PZ kolo bez tlaku vzduchu.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -10

5) Výbava a příslušenství

Poškozeny blatníky kol, střecha a dveře. Poškozeno PZ světlo.

Poškozeno - neúplné levé zpětné zrcátko.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -50