

Skladové číslo: 5

1) Motor

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

2) Převodovka, rozvodovka

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

3) Zadní náprava

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

4) Přední náprava vč. řízení

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

5) Skříň karoserie

Pravá strana vozu odřená - PP i PZ dveře, PP i PZ blatník, levý podběh vozu deformovaný.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -20

6) Výbava karoserie

P i Z nárazník škrábance, interiér znečištěný, svítí kontrolka kamery.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -10