

3 NÁLEZ

3. 1 Spisové podklady

3. 1. 1 Základní údaje o vozidle

Registrační značka (SPZ) vozidla:		nepřidělena
Datum prvního uvedení do provozu:		v roce 2005
Osvědčení o registraci vozidla. Část I. platné do:		nepodléhá TK
Druh vozidla:		samojízdný pracovní stroj
Tovární značka:		JOHN DEERE 1470D HARVESTOR
Karoserie:	výrobce	JOHN DEERE
	výrobní číslo (VIN):	WH14700000223
	barva	ZELENÁ
Motor:	výrobce:	
	typ / palivo:	VZNĚTOVÝ / NM
	max. výkon (kW):	180
	zdvihový objem (cm ³):	

Kola:	druh kol:	jednoduchá disková	
	pneumatiky - přední, zadní	P:	Z:
	počet náprav – z toho poháněných	2 - 2	
Počet klíčů k vozidlu:	2		
Schválené změny oproti původnímu typu nejsou.			

3.1.2 Prohlídka vozidla a zkušební jízda

Technický stav vozidla zjištěn prohlídkou dne: 21.05.2026

Za účasti: -

Stav počítáče odpracovaných motohodin při prohlídce:

Zkušební jízda neprovedena. Stroj je bez klíčů a akumulátorů.

Vozidlo řídil: -

Stav vozovky, atmosférické podmínky: suchá, pod mrakem.

Stabilita vozidla – v přímé jízdě: -
– při brzdění provozní brzdou: -

3.1.3 Údaje o opravách a poškozeních vozidla

Žádné údaje o opravách a poškozeních vozidla nebyly předloženy / sděleny.

3.1.4 Výbava vozidla

Výbava vozidla odpovídá údajům výrobce pro uvedený typ vozidla.

Mimořádná výbava: -

3.1.5 Pneumatiky na vozidle

Pneu	Typ (R/D)	Rozměr, označení	Druh (prvovýroba/ protektor	Výrobce	Označení dezénu	Stav při prohlídce
LP	R					10 %
PP	R					10 %
LZ	R					10 %
PZ	R					10 %

3.1.6 Technický stav vozidla jako celku

Skladové číslo: 13

Nefunkční akumulátory. Bez klíčů.

Dle vizuální prohlídky stav odpovídá stáří.

Stav motoru a dalších agregátů nebylo možné v době prohlídky zjistit.

Zjevná koroze a deformace dílů.

Netěsné spoje hydraulických okruhů.

Poškozený a opotřeбенý interiér kabiny.