Skladové číslo: 279

1) Motor
Svítí závada motoru, emisního systému a servis.
Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -15

2) Převodovka, rozvodovka
Bez zjevných závad.
Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

3) Zadní náprava
Bez zjevných závad.
Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

4) Přední náprava vč. řízení
Bez zjevných závad.
Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

5) Skříň karoserie
Bez zjevných závad.
Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

6) Výbava karoserie
Poškozené levé vnější zrcátko. Oděrky zadního nárazníku. Prasklé čelní sklo.
Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -15